


# REGARD sur les entreprises d'ici

Une initiative de



Semaine du 14 septembre 2017 - **CHRONIQUE N° 2**



François Allard, franchisé Détection thermique JD

**Notre chronique *Regard sur les entreprises d'ici* vous informe cette semaine sur la succursale Saguenay - Lac-Saint-Jean de l'entreprise Détection thermique JD, un réseau d'inspecteurs en bâtiment spécialisés et certifiés en thermographie au Québec. Cette succursale régionale est la propriété de monsieur François Allard et a pignon sur rue dans le Domaine des Grands Boisés à Saint-Honoré.**

Monsieur François Allard est résident de Saint-Honoré depuis 5 ans. Il a travaillé pour la franchise Détection thermique JD de 2014 à 2016 et a acheté la franchise Saguenay de même que celle du Lac-Saint-Jean en novembre dernier pour l'opérer en tant qu'unique propriétaire. Monsieur Allard cumule à ce jour, pas moins de 1000 inspections complétées.

Une inspection préachat s'avère très utile dans l'acquisition d'un bien immobilier. Ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'état réel du bâtiment désiré, et quelles rénovations seraient nécessaires. Traditionnellement, une inspection préachat se limite aux vérifications visuelles des principales composantes d'un bâtiment. Monsieur Allard offre quant à lui une triple inspection :

- Expertise en préachat : l'inspection visuelle complète menée par un expert du bâtiment pour évaluer l'état réel de la propriété.
- Expertise en thermographie : une mesure de la température des surfaces examinées pour déceler les problèmes invisibles à l'œil nu.
- Expertise en humidité : un protocole d'expertise en humidité utilisant des technologies à la fine pointe pour trouver les anomalies.


Pour en savoir davantage sur Détection thermique et son propriétaire régional résidant à Saint-Honoré, monsieur François Allard, rendez-vous sur son site Internet.

**Bonne continuité à monsieur Allard et tous nos vœux de succès !**


Pour plus d'information : [www.detectionthermiquejd.com](http://www.detectionthermiquejd.com) • 418 437-8660

Pour suivre les chroniques *Regard sur les entreprises d'ici*, rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.


À titre d'exemple, voici trois cas où la thermographie a permis la détection de problèmes :



Une fuite souterraine dans un réseau d'alimentation d'eau chaude.



Une infiltration d'eau au plafond qui pourrait entraîner le développement de moisissures.



De la laine minérale affaissée à l'intérieur des murs, qui rend l'isolation déficiente.